



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
ИЛ ООО «Диагностика»

Е.В. Посыпайко

_____ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01318 - ПЗ

проверки мероприятий для маломобильных групп населения

Дата: 14.12.18 г.

Объект: Зал бокса (здание спортивного зала) МАУ ДО ДЮСШ

Адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, улица Им. газ. "Правда", д.38а

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-ПЗ-010 от 10.02.2017 г;

Документы в области стандартизации:

- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

Средства измерения:

- рулетка измерительная Р5УЗК(5м) зав.№24, дата поверки от 04.06.2018 г, св-во№05-1324;
- линейка измерительная Л-150 (0-150) мм инв. №1542, дата поверки от 04.06.2018 г;
- Лазерный дальномер Leica DISTO D110 №1243733635, дата поверки до 22.08.2019 г.

Результаты проверки по доступности МГН спортивного объекта:

1	Наличие входа в здание, доступного для МГН	минимум один вход	<i>не соответствует</i>	
2	Поручни на наружных лестницах и пандусах	наличие	<i>не соответствует</i>	<i>пандусы отсутствуют</i>
3	Ширина входных дверей в свету	минимум 1,2 м	соответствует	
4	Ширина марша лестниц (при отсутствии лифтов)	минимум 1,35 м	соответствует	
5	Колесоотбойники, высотой не менее 0,05 м, по продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги	наличие	<i>не соответствует</i>	<i>пандусы отсутствуют</i>

6	Лифт для транспортирования людей на креслах-колясках	2,1x1,5 м (внутренние размеры кабины)	<i>отсутствует</i>	<i>конструкцией не предусмотрено</i>
7	Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.).	минимум 1,5 м	соответствует	
8	Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН:			
8.1	проемов и дверей, проходов внутри помещений	минимум 0,9 м	соответствует	
8.2	переходных лоджий и балконов	минимум 1,5 м	соответствует	
8.3	проход между рядами, предусмотренных для МГН (с учетом кресла-коляски)	минимум 1,6 м	<i>не соответствует</i>	<i>для МГН не предусмотрены места</i>
9	Специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ваннных (при наличии в зданиях санитарно-бытовых помещений)	наличие	<i>не соответствует</i>	
10	Специально оборудованные для МГН места для инвалидов на трибунах и перед трибунами, на уровне зоны проведения соревнований, расположенные возле эвакуационных выходов (не менее 40 м)	наличие	<i>не соответствует</i>	
11	Системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь МГН с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие	<i>не соответствует</i>	
12	Символы доступности в местах, доступных для МГН	наличие	<i>не соответствует</i>	
13	Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	наличие	<i>не соответствует</i>	

Вывод:

Сертифицируемый объект спорта **не предназначен** для посещения маломобильных групп населения в соответствии с НТД (СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).

Специалист: _____

Степченко

Степченко Е.А.