



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
ИЛ ООО «Диагностика»
Е.В. Посыпайко
« 14 » _____ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01318 - П1
проверки состояния строительных конструкций
(данные протокола носят информационный характер)

Дата: 14.12.18 г.

Объект: Зал бокса (здание спортивного зала) МАУ ДО ДЮСШ

Адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, улица Им. газ. "Правда", д.38а

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П1-010 от 10.02.2017 г;

Документы в области стандартизации:

- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009);

Средства измерения:

- рулетка измерительная Р5УЗК(5м) зав.№24, дата поверки от 04.06.2018 г, св-во№05-1324;
- линейка измерительная Л-150 (0-150) мм инв. №1542, дата поверки от 04.06.2018 г;
- Лазерный дальномер Leica DISTO D110 №1243733635, дата поверки до 22.08.2019 г.

На данном спортивном объекте сертификации подлежат следующие спортивные зоны:

- зал единоборств;

Результаты:

Специалистами ООО "Диагностика" были рассмотрены предоставленные заказчиком эксплуатационные и исполнительные документы, был проведен визуальный осмотр в пределах доступной видимости строительных элементов и конструкций сертифицируемого объекта спорта, что подтверждается ниже на основных фото объекта.



Параметры трибун спортивной площадки (требования п.6.3.4 СП 118.13330.2012)	Норма	Результат
Высота барьера на балконах и ярусах перед первым рядом	не менее 0,8 м	соответствует
Ширина дверных проемов в зале	не менее 1,2 м	соответствует
Ширина дверного проема для входа в ложи (балкон)	не менее 0,9 м	соответствует
Проход через спортивный зал путей эвакуации зрителей, находящихся на балконе	не допускается	соответствует
Двери выходов из зала и на путях эвакуации	самозакрывающиеся с уплотненными притворами	соответствует

Сертифицируемый объект спорта имеет в своем составе помещения вспомогательного назначения и включает следующие группы: раздевалки, блоки санузлов и душевых для занимающихся, медицинский кабинет, инвентарные, тренерские и административные помещения.

Вывод:

При проведении визуального осмотра в пределах доступной видимости строительных элементов и конструкций зданий и сооружений сертифицируемого объекта спорта - дефектов и несоответствий **не выявлено.**

Специалист: Степченко Е.А.

Степченко Е.А.